

# Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ SL



70 11 20

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 40 05	Protector de piel para cuello y orejas 3 piezas.	17 10 24	Lente de aumento 3.0.	70 60 00	Speedglas SL piezas de montaje para arnés.
16 75 20	Banda anti-sudor de tejido (2/bolsa).	17 10 31	Soporte para lente de aumento.	70 62 02	Speedglas SL marco del cierre de ADF (2/bolsa).
16 76 00	Banda anti-sudor de tejido (paq. de 20).	42 20 00	Pilas de recambio de pantallas Speedglas (2/bolsa)	72 60 00	Speedglas SL cubre-filtro exterior estándar.
16 80 00	Banda anti-sudor de piel.	42 80 00	Cubrefiltro interior filtros 9002 (42X91) mm (paq. 5)	72 70 00	Speedglas SL cubre-filtro exterior antirrayadura Speedglas SL cubre-filtro exterior antirrayadura.
16 80 10	Banda anti-sudor de algodón, cierre velcro (2/bolsa).	42 80 05	Cubrefiltro interior filtros 9002 (42X91) mm (paq. 200)	73 10 00	Soporte de baterías válido para pantallas Speedglas SL y Speedglas 100.
16 90 01	Protector de pecho Teca-Weld.	70 00 20	Filtro variable 8-12 para Speedglas SL.		
16 91 00	Capucha cuello-cabeza Teca-Weld.	70 11 20	Speedglas SL pantalla con ADF variable 8-12.		
17 10 20	Lente de aumento 1.0.	70 11 90	Speedglas SL pantalla sin arnés.		
17 10 21	Lente de aumento 1.5.	70 50 15	Nuevo arnés con piezas de montaje.		
17 10 22	Lente de aumento 2.0.				
17 10 23	Lente de aumento 2.5.				

