

# FICHA TÉCNICA

## Pantallas Speedglas Serie 100 Ref. 75#### (tono 3/8-12):

Ref. 751420 / Ref. 751220 / Ref. 751520  
Ref. 751320 / Ref. 751620 / Ref. 751820  
Ref. 751920 / Ref. 752020 / Ref. 752120



### Descripción

Pantallas de soldadura automática, apropiadas para las soldaduras que requieran hasta tono 12.

Ofrece protección permanente (equivalente al tono 12) frente a la radiación UV e IR, en estado claro u oscuro.

Son muy fáciles de usar y de mantener, y resultan la herramienta ideal para trabajos de mantenimiento, en la construcción o trabajos puntuales.

Las posibilidades de ajuste son múltiples para adaptar la pantalla, el arnés y el filtro de soldadura a las preferencias del usuario.

Se pueden utilizar con la gama 3M de mascarillas autofiltrantes para soldadura.



### Especificaciones técnicas

Filtros EN 379 Clase: 1/2/2/3:

1/2/2/3	Pos 1	Clase óptica
1/2/2/3	Pos 2	Clase según difusión de la luz
1/2/2/3	Pos 3	Clase según variación en la transmitancia luminosa.
1/2/2/3	Pos 4	Clase según dependencia del ángulo (opcional)

Cubrefiltro exterior EN 166 1BT / Cubrefiltro interior EN 166 1S.

Pantalla de soldadura EN 175 B.

B Resistencia al Impacto de media energía (120m/s).

T Ensayos a temperaturas extremas (-5°C y + 55°C).

Tono claro 3 (para operaciones de preparación e inspección del trabajo realizado) y 5 tonos oscuros 8-12 (tiene además ajuste de sensibilidad, 3 niveles)

Campo de visión ambas ref.: 44x93 m, duración de la batería: 1500 horas.

EN 379  
EN 175  
EN 166  
EN 169

Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

### Campo de aplicación

Pueden utilizarse para la mayoría de los procesos de soldadura como MMA, MIG/MAG y TIG, y plasma.

### Aviso importante

La pantalla de soldadura Speedglas 100 no es adecuada para soldadura o corte por láser.

La pantalla de soldadura es excelente para todas las posiciones, excepto para operaciones intensas de soldadura o corte que ocurran por encima de la cabeza debido al riesgo de salpicaduras de metales fundidos.

**Distribuido por:**

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732